

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	43-1691-2006-IMMG; 43-276-2011-IMMG	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	43-1691-2006-IMMG; 43-276-2011-IMMG	
Betreiber	[Name]	Georg Forsthofer			
Standort	[Bezeichnung]	Mastschweinehaltung mit 3.396 Mastschweineplätze			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Egg 3	84076	Pfeffenhausen	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen mit 2.000 oder mehr Mastschweineplätze			
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	7.1.7.1 G / E		Nr. 6.6 b) Anhang I der IE-Richtlinie	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]		Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]	X	Art des Anlasses:	Schlussabnahme	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	02.07.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	vollständig [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	43-1691-2006-IMMG; 43-276-2011-IMMG , 43-1102-2022-IMMG		
	Anforderungsliste ² [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	X	Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am
Überschreitung der Tierzahlen in den Ställen 1 und 2	Reduzierung der Tierzahlen	Ab sofort		
Überschreitung des Mastendgewichts von 115 kg zu 125 kg	Anzeige nach § 15	30.09.2024		
Zeltabdeckung über der Güllegrube ist beschädigt	Reparatur der Abdeckung	30.09.2024		
Es gibt unverschlossene Öffnungen der Vorgrube	Diese sind zu schließen	Ab sofort		

Der Weg vom Fahrsilo zum Annahmedosierer besitzt keine Absturzsicherung	Es ist eine Absturzsicherung oder ein Anfahrerschutz anzubringen	Ab sofort		
Der Abgaskamin des BHKW besitzt keinen Schutzzaun	Es ist eine mindestens 2 m hohe Umzäunung anzubringen	Ab sofort		
Es wurde ein anderer Motor als Beantragt eingebaut	Das Datenblatt ist nachzureichen und die Änderung ist nach § 15 Anzuzeigen	30.09.2024		
Es wurde kein Oxidationskatalysator eingebaut	Der Oxidationskatalysator ist nachzurüsten	30.09.2024		
Das BHKW wurde an einer anderen Stelle als angegeben errichtet	Der aktualisierte Lageplan ist nachzureichen	30.09.2024		
Der Betreiber hatte keine Schulung nach TRGS 529	Die Schulung ist nachzuholen und dem Landratsamt muss eine Teilnahmebescheinigung nachgereicht werden.	31.12.2024		
Hinweis: Es wird empfohlen den Weg vom Fahrsilo zum Annahmedosierer mittels Asphalt oder Beton zu befestigen				
Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen				
Der Betrieb ist sauber und ordentlich geführt.				

¹Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

²auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)

↙
auch § 15 BImSchG
Ga