

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	LRA Landshut		2073-1986-IMMG
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	LRA Landshut		2073-1986-IMMG
Betreiber	[Name]	Goodmills Deutschland GmbH			
Standort	[Bezeichnung]	Getreidemühle			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Meisenstraße 32		84030	Ergolding
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Mahlen von Nahrungsmitteln			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.21 G,E			6.4 b II

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	31.01.2022	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X			
	Anforderungsliste [X]	X			
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	
Beschädigtes Rohr im Bereich Reinigung 2+3 (Etag 5. Boden)	Das beschädigte Rohr ist durch ein neues zu ersetzen.	18.03.22			
Staubablagerungen am Auslauf der Blindschnecke	Staubablagerungen sind zu beseitigen und durch regelmäßiges reinigen zu minimieren.	11.03.22			
Provisorische Reparatur der Übergänge zwischen den Rohrleitungen (Roggenmühle 4. Boden)	Die verschobenen Manschetten sind wieder an ihren entsprechenden Platz anzubringen.	11.03.22			
Staubablagerungen im Bereich Aspiration Mehl 1	Staubablagerungen sind zu beseitigen und durch regelmäßiges reinigen zu minimieren.	11.03.22			
Emissionsmessungen wurden im Jahr 2019 nicht durchgeführt.	Emissionsmessungen sind im Jahr 2022 nachzuholen. Das Umweltmanagement ist	31.12.2022			

	zu verbessern.			
--	----------------	--	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL