

| Stammdaten | | | | |
|----------------|---|---|----------------------|---------------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 274 | Landratsamt Landshut | 43-1-2009-IMMG |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 274 | Landratsamt Landshut | 43-1-2009-IMMG |
| Betreiber | [Name] | Georg Fuchs | | |
| Standort | [Bezeichnung] | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Gall 1 | 84175 | Schalkham |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | |
| Anlage | [Bez.] | Geflügelmaststall mit gesamt 126.600 Masthähnchenplätze | | |
| | [4.BlmSchV] ¹ , [IE-RL] ¹ | 7.1.3.1 Anh. I 4.BlmSchV | | 6.6 a) Anh. I IE-RL |

| Überwachung | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------|---|-----------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 24 |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 15.02.2021 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang | vollständig [X] | X | | |
| | Schwerpunkte [X] | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | Bescheid v. 12.11.09 u. Anzeige v. 22.05.2011 | |
| | Anforderungsliste ² [X] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | J | Anordnung [X] | Stilllegung [X] |

| Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------|----|
| Mangel | Behebung | | Überprüfung erfolgt ... | |
| | Maßnahme | gesetzter Termin | durch (Organisation) | am |
| Umnutzung eines ehemaligen Rinderstalles in einen Masthähnchenstall für ca. 7000 Tiere | Änderungsanzeige | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|--|--|--|
| Umnutzung eines ehemaligen Rinderstalles in einen Masthähnchenstall für ca. 7000 Tiere | Änderungsanzeige | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Die Abluftgeschwindigkeit bei minimaler Lüftungsrate darf 3m/s und bei max. Lüftungsrate 7m/s nicht unterschreiten. Dieser Nachweis ist rechnerisch bei allen Abluftkaminen durch eine Fachfirma innerhalb von zwei Monaten zu erbringen.
Desweiteren sind die eingebauten Ventilortypen durch Datenblätter nachzuweisen.

Bemerkungen für nächste Überwachung

Hähnchenmistlager, Ableithöhen Abluftkamine, Desinfektionsmatten