

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	43-583-2001-IMMG	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	43-583-2001-IMMG	
Betreiber	[Name]	Christian Högl			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Bruckbach 10	84051	Essenbach	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Hähnchenmast			
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	7.1.3.1 – G/E	6.6 a)		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	06.11.2025	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	vollständig [X]				
	Schwerpunkte [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Genehmigungsbescheide vom 11.12.2001, 43-583-2001-IMMG		
	Anforderungsliste ² [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Behebung			Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am	

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen

Kamine nach neuer TA Luft augenscheinlich zu niedrig. Aufgrund der Änderung zur Pflicht der qualitätsgesicherten Abluftreinigung nach TA Luft Nr. 5.4.7.1 Buchstabe h), bis 2029 und den möglichen erforderlichen Umbauarbeiten werden die zu niedrigen Kamine geduldet.

Meldungen an Behörde / Dienststelle

--

Bemerkungen für nächste Überwachung

--

¹Nummer des Anhangs der 4. BlmSchV bzw. der IE-RL

²auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)

Teilnehmer / Zeitaufwand / Auslagen Teilnehmer seitens der Überwachungsbehörde [Name, Amtsbezeichnung]	Zeitaufwand				Auslagen		
	Vor-berei- tung [h]	Ortstermin [h]	Fahrzeiten [h]	Nach-be- reitung [h]	Art	[Eur]	Fahrten [km]
Summe:	1	1	0,5	1		0	

Unterschrift