

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	43-40-2010-IMMG
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	43-40-2010-IMMG
Betreiber	[Name]	Hans Bachner		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Obermusbach 1	84166	Adlkofen
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Geflügelmaststall mit gesamt 84.900 Masthähnchenplätze		
	[4.BlmSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	7.1.3.1 Anh. I 4.BlmSchV		6.6 a) Anh. I IE-RL

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	10.02.2021	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	vollständig [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X			
	Anforderungsliste ² [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Der Betrieb ist sauber und ordentlich geführt.

¹Nummer des Anhangs der 4. BlmSchV bzw. der IE-RL

²auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Es wurde ein neues Notstromaggregat an der Südseite der beiden Ställe vorgefunden. Es handelt sich hierbei um eine Änderung der Anlage und ist gemäß dem BImSchG anzeigepflichtig. Der Betreiber wird aufgefordert diese Änderung mit Datenblatt innerhalb eines Monats der Behörde anzuzeigen.

Bemerkungen für nächste Überwachung