

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut		43-962-2011-IMMG
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut		43-962-2011-IMMG
Betreiber	[Name]	Thomas Kiening-Bachhuber			
Standort	[Bezeichnung]	Schweinemastbetrieb mit insgesamt 2.800 genehmigten Tierplätzen			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Salzburgweg 3		84088	Neufahrn i. Nb.
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Halten von Mastschweinen mit 2000 oder mehr Mastschweineplätzen			
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	7.1.7.1 - G / E			6.6. b)

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	07.06.2023	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	vollständig [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	43-962-2011-IMMG Neubau eines Mastschweinstalles mit Güllegrube, Anzeige 15.09.2014 Änderung Schornsteinhöhen §15 22.11.2019 reduzierte Schornsteinhöhe		
	Anforderungsliste ² [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am

Abdeckung der Güllegruben wurde durch Witterungseinflüsse zerstört.	Reparatur der Abdeckungen	Schnellst möglich	Landratsamt Landshut	
Der Stall 2 wurde in der letzten Mastperiode mit 21 Tieren zum Beginn der Mastperiode überbesetzt.	Verwarnung an den Betreiber.		Landratsamt Landshut	

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
--

--

Meldungen an Behörde / Dienststelle
--

--

Bemerkungen für nächste Überwachung
--