

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	43-578-2010-IMMG
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	43-578-2010-IMMG
Betreiber	[Name]	Franz Fischbeck		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Geratsfurth 2	84149	Velden
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Geflügelmaststall mit insgesamt 76500 Masthähnchenplätzen		
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	7.1.3.1 - G / E		6.6. a)

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	03.11.2025	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	vollständig [X]	X			
	Schwerpunkte [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Genehmigungsbescheide vom 30.09.2002 (43-1333-2002-IMMG) und 18.08.2010 (43-578-2010-IMMG)		
	Anforderungsliste ² [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Der Betrieb ist grundsätzlich sauber und ordentlich geführt. Mängel konnten nicht festgestellt werden.
Der Betreiber wurde auf den derzeitigen Stand der Technik hingewiesen (Kaminerhöhung, Luftwäscherpflicht). Es wird mit einer Anordnung zur Erhöhung der Kamine bzw. Installation eines Luftwäschers derzeit abgewartet, bis weiteres zur Verhältnismäßigkeit bekannt wird. Die Aussetzung der Erhöhung der Kamin wird vorerst geduldet.
→ Es wird dem Betreiber empfohlen sich frühzeitig mit der Thematik Ammoniakreduzierung, Luftwäscher und Kaminerhöhung zu befassen und mögli-

che Lösungsstrategien zu planen.

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung